



AVIS DE SECURITE

SAFETY WARNING



Péguet, le fabricant des fameux Maillons Rapides tient à votre sécurité.

Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de cette enquête.

Votre sécurité est notre responsabilité.

Péguet, the manufacturer of the famous Maillons Rapides, is committed to your safety.

We will be sure to keep you informed of the progress of this investigation.

Your safety is our responsibility.

WWW.PEGUET.COM

MAILLON RAPIDE 8mm Normal Acier Zingué EN 362 / EN 12275

MAILLON RAPIDE 8mm Standard Zinc plated steel EN 362 / EN 12275

Réf. MRNZ08.0 CE EN

Ref. MRNZ08.0 CE EN

Les faits

Signalement client mars 2021 sur lot identifié "A.19.04"

Fissure en surface de la tige

A retenir

Défaut détecté à l'ouverture de l'emballage

Produit Neuf, jamais utilisé

Incident sur Personnes : **aucun**

Cas unique

Enquête en cours par nos soins

Produit accidentellement fissuré en fin de fabrication en non isolé

Complément d'enquête à réaliser après réception par Péguet Maillon Rapide du produit concerné

Recommandations

Vérifier l'aspect général de tout produit correspondant aux critères susmentionnés

Contrôle visuel avant utilisation, conformément à la Notice d'Utilisation, point N.2 :

L'utilisateur doit vérifier, avant chaque utilisation de son équipement, l'aspect (corrosion, usure, déformation), le fonctionnement (vissage) et la lisibilité du marquage. Des températures extrêmes, les effets de réactifs chimiques, de coupure, d'abrasion sont des facteurs susceptibles d'affecter la performance de l'équipement (attention lors de l'utilisation, du transport et du stockage). En utilisation, l'écrou doit être correctement vissé à fond et au couple de serrage : aucun filet ne doit être apparent.

Nous signaler IMMEDIATEMENT tout produit présentant un défaut similaire : peguet@peguet.fr , www.peguet.com

Facts

Customer report March 2021 on batch "A.19.04"

Crack on surface of the rod

Description

Defect detected at the opening the packaging

New product, never used

Incident on People : **none**

Unique case

Investigation in progress by us

Product accidentally cracked at the end of manufacture & non-discarded

Additional investigation to be carried out after receipt by Péguet Maillon Rapide of the part concerned

How to proceed

Check the general aspect of any product corresponding to the above criteria

Visual inspection before use, in accordance with the User's Instructions point N.2 :

The user must perform before every use visual checks (for corrosion, wearing, deformation), functional checks (of threads, etc.), along with checks for mark legibility. Extreme temperatures and the effects of chemical reagents, cuts and abrasions are all factors that could affect the performance of the equipment. Care should be taken during use, transport and storage. While in use, the nut must be correctly and completely screwed onto the bolt with the appropriate tightening torque: no thread must be showing.

Notify us IMMEDIATELY any product with a similar defect: peguet@peguet.fr , www.peguet.com

